TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 886-2-22929999 Fax : 886-2-22925236
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		T.S.LII	W.H.HSU	07/24/06
3		T.S.LII	W.H.HSU	04/02/07
4		YAN.TANG	G.F.YANG	12/23/09



NOTE:CASE 頂部共面度爲0.10 MAX.

DWG NO. C0085-16P-L-1.27-A-1

PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-113-30011.103	PM-9630	PB	Sn	ALL PIN Ⓐ=5.7±0.15 Ⓑ=0.9±0.15	53G00222
TBI-113-30011.113	PM-9630	PB	Sn	CUT PIN # 4,5,12,13 Ⓐ=5.7±0.15 Ⓑ=0.9±0.15	53G000025
TBI-113-30011.123	PM-9630	PB	Sn	ALL PIN Ⓐ=6.0±0.15 Ⓑ=1.2±0.15	

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 UNIT : m / m SCALE 5 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 4